

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok. fot. Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej. SZY 14708.

RZECZOZNAWCA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczników
Motoryzacyjnych, Przechodzących, Maszyn i Urządzeń
P.T. J. CONSULTING 777
mgr inż. Stanisław Grzegorzek
34-300 Żywlicz os. Szkolna 1/4, tel. 33 865 21 92



AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708

(1)



(2)



(3)

19 08 2022

19 08 2022

19 08 2022

RZECZOZNAWCA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczników
Motoryzacyjnych, Przechodzących, Maszyn i Urządzeń
P.T. J. CONSULTING 777
mgr inż. Stanisław Grzegorzek
34-300 Żywlicz os. Szkolna 1/4, tel. 33 865 21 92

RZECZOZNAWCA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczników
Motoryzacyjnych, Przechodzących, Maszyn i Urządzeń
P.T. J. CONSULTING 777
mgr inż. Stanisław Grzegorzek
34-300 Żywlicz os. Szkolna 1/4, tel. 33 865 21 92

Handwritten signature

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot . Załącznik do Oceny
technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej .
SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(4)



(5)
Ujęcie wnętrza
autobusu .

NAWCA
Zakład Naprawy i Modernizacji
Autobusów i Ciężkich Ciągarek
ul. 11/11, tel. 33 885 21 92

3

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok. fot. Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej. SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(6)
Tył autobusu – na
tylnym zderzaku
widoczne odpryski
lakieru .

Ujęcie komory silnika
Wraz z silnikiem
IVECO Tector .

19 08 2022



(7)
Tabliczka znamionowa
z nr VIN :
TK9C9X5011XSL5273

19 08 2022



(8)
Ujęcie stanu
Drogomierza
(przebieg autobusu)
658970 km .

19 08 2022

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot . Załącznik do Oceny
technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej .
SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(9)
Tył autobusu – lewa
strona
Ujęcie lewej strony
zawieszenia -
końcówka ramy ,
lewy tylny "miech",
komory sinika .



(10)
Zbliżenie na
uszkodzony lewy tylny
amortyzator,
skorodowanie
konstrukcji
zawieszenia,
aktualnie lewa strona
tylnego zawieszenia
uszkodzona !!! .

5

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot . Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej . SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(11)
Tył autobusu – lewa
strona
Ujęcie lewej strony
zawieszenia -
końcówka ramy ,
skorodowana ,
rozwarstwiona , lewy
tylny amortyzator
uszkodzony ,elementy
wzmocnienia płyty
podłogowej
(poprzeczki)
skorodowane .



(12)
Lewy tył zawieszenia i
za nim osadzone są
dwa akumulatory .
12 V x 2 sztuki.,
135 Ah – sprawne .
Pomimo dłuższego
postoju autobusu ,
silnik uruchomiono .

NAWCA
Wymagania techniczne
dla pojazdów
ciężkich i lekkich
tel. 139 5 711
Józef Grzegorzek
ul. Józefa 104, tel. 33 665 21 92

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok. fot. Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej. SZY 14708 .



AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708

(13)

Tył autobusu – lewa
strona
Ujęcie lewej strony
na. której widoczny
postępujący proces
korozji .



(14)

Lewy tył autobusu.
Widoczny
zaawansowany
proces korozji
podwozia i nadwozia
autobusu .



(15)

Ujęcie od dołu płyty
konstrukcji nośnej
tylnego zawieszenia .
Widoczny postępujący
proces korozji .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot . Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej . SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(16)
Przód autobusu –
lewa strona
Ujęcie lewej strony
na której widoczny
postępujący proces
korozji na ramie
autobusu .



(17)
Płyta podłogowa
autobusu .Widoczny
zaawansowany
proces korozji
elementów ramy i
płyty podłogowej
autobusu .



(18)
Ujęcie blacharki
nadwozia .
Widoczny postępujący
proces korozji .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok.fot. Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej. SZY 14708 .

AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708



(19)

Ujęcie poprzeczek
wzmacniających i
płyty podłogowej
patrząc od przodu w
stronę tyłu autobusu ,
na której widoczny
postępujący proces
korozji .



(20)

Płyta podłogowa
autobusu i część
ramy. Widoczny
zaawansowany
proces korozji
elementów ramy i
płyty podłogowej
autobusu .


MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok.fot. Załącznik do Oceny technicznej nr 9 / 22 /UG / M autobusu SOR C9,5 , o nr rej. SZY 14708 .



AUTOBUS
SOR C9,5 o nr
rejestracyjnym
SZY 14708

(21)

Ujęcie poprzeczek
wzmacniających i
płyty podłogowej
patrząc od dołu
autobusu , na
na których widoczny
jest postępujący proces
korozji .



(22)

Ujęcie lewego
progu nadwozia
autobusu .Widoczny
zaawansowany
proces korozji .

